



EICVIRO E.S.P.
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE VILLA DEL ROSARIO
NIT. 800.116.625-4


**COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA
INFORME A LA COMUNIDAD DE VILLA DEL ROSARIO**

El Agente Especial de **SSPD** - Gerencia, División Técnica Operativa y el coordinadora de producción y calidad de **EICVIRO E.S.P.** Informa que se ha visto obligada a paralizar la producción de Agua, a partir de las 5.00 am del día 17 de Julio del 2015, debido al lavado, limpieza y mantenimiento de las estructuras hidráulicas "**Desarenadores, Canal de Captación, sedimentadores, floculadores, Filtros y tanque de Cloración PTAP la Gran Colombia**", en cumplimiento a lo señalado en los protocolos de producción y calidad establecido en el **Decreto 2115 del 2007**, además de lo señalado en el **Decreto 1575 del 2007** y las proyecciones acordadas por el **CPC** de las **EICVIRO E.S.P.**

Nuestro personal Técnico Operadores, desde las primeras horas del día adelantara los trabajos de lavado, limpieza y mantenimiento de las estructuras hidráulicas, en un tiempo preestablecido de 5 a 6 horas.

Se agradece a la comunidad de Villa del Rosario, la mayor comprensión y colaboración, frente a la parálisis temporal del servicio.

Villa del Rosario, 16 de julio del 2015


LUIS FERNANDO MOROS RANGEL
Jefe División técnica Operativa